

RÍO ARETA



Foto 1: Vista de la acumulación de acarrees y restos vegetales en la finca colindante al cauce



Foto 2: Foto donde se observa como la margen izquierda ha desaparecido

REGATA ARETA



Foto 3: Vista del punto donde se pretende construir la defensa de escollera



Foto 4: Punto en el que se pretende construir el paso del camino que da acceso a fincas de cultivo